

住宅用火災警報器のリコール情報

- ▶ 住宅用火災警報器の不具合について、製造業者・販売者等で、無償修理、交換の措置情報を提示しています。
 詳しくは、各社のホームページ等でご確認下さい。

住宅用火災警報器のリコール情報

製造業者名	リコール対象品・不具合等の概要
ヤマトプロテック株式会社	けむびー（YSA-510VT等） 使用部品の不具合により、誤警報又は誤故障が鳴動する場合がある。 リンク先等： http://www.yamatoprotec.jp/assets/information/ysa-recall/index.html
ヤマトプロテック株式会社	けむびー（YSA-210等） 短時間で電池切れとなる可能性がある。 リンク先等： http://www.yamatoprotec.co.jp/assets/information/ysa-battery/
東芝ライテック株式会社	なるなるミニ煙式 短時間で電池切れとなる可能性がある。 リンク先等： http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/kahou_koukan/kahou_koukan.htm
株式会社センチュリー・	ねつの見張り番 低温にて自動試験異常を発する可能性がある。 リンク先等： 特販事業部03-5818-7065
日本フエンオール株式会社	煙雷 火災感知の機能に不具合が発生していないにもかかわらず、故障警報が鳴動する可能性がある。 リンク先等： http://www.fenwal.co.jp/customer/O906.html
マックス株式会社	火無安全「かないあんぜん」 短期間で電池切れとなる可能性がある。 リンク先等： http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/owabi_osirase_200711.html

※住宅用火災警報器に関して、ご不明な点がございましたら、最寄りの消防署又は、消防本部予防課へお問い合わせ下さい。 予防課 TEL：0748-22-7603